



## **Escuela Intermedia Pershing**



En el #8204 de San Carlos Drive, San Diego, CA 92119

Construida en 1964 Tamaño del terreno: 25.9 acres 966 alumnos

La Equipo de Trabajo Especial en Relación con el Bono de la Mesa Directiva estableció lineamientos básicos para apoyar el desarrollo de instalaciones educativas que:

- son el alma y corazón de la comunidad
- tienen simetría con las instalaciones y estructuras físicas
- mejoran el aprendizaje y logro estudiantil
- conducen a una mejor rendición de cuentas

## Lista del Proyecto del Impuesto Temporal Específico del Plantel

Por medio de un proceso de planificación de gran amplitud se identificaron las siguientes necesidades, que incluyeron la aportación de los representantes del plantel escolar en juntas de la agrupación, departamentos del distrito y otras medidas de evaluación.

El lenguaje usado a continuación se incluirá en la resolución del impuesto temporal:

Mejoramientos al Proyecto para Apoyar el aprendizaje Estudiantil y la Instrucción

- Instalar un sistema inalámbrico de comunicaciones (WIFI)
- Realzar la fibra óptica en los salones para incrementar el ancho de la banda, lo cual facilita las aplicaciones concurrentes múltiples
- Proporcionar mejoras tecnológicas del siglo XXI, incluyendo capacidad para proyección audiovisual para todos los alumnos

Mejoramientos escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de los Alumnos

- Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar la protección contra la intrusión y el vandalismo, incluyendo modificaciones a las bardas, rejas y zona de entrada a la escuela
- Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en todo el plantel
- Eliminar o hacer mínimos los riesgos de cualquier material potencialmente peligroso en toda la instalación
- Renovar las áreas de servicio de alimentos para aumentar eficiencia del servicio, brindar opciones más saludables de alimentos y mejorar el entorno
- Modernizar/instalar calefacción, ventilación y sistema de aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras de Cumplimiento con el Código

- Renovar los baños existentes y cuartos de casilleros
- Mejorar la accesibilidad a todas las aulas, laboratorios, baños, y otras instalaciones escolares para cumplir con los reglamentos incluyendo los de ADA Title I y II
- Instalar un lavadero de tres compartimientos, un interceptor de grasa y un lavabo para las manos en la cocina
- Reemplazar/reparar/renovar las viejas aulas transportables

Reparación/Reemplazo de Importantes Sistemas de Construcción

- Reemplazar viejos cables y receptáculos
- Reparar/reemplazar las aceras según sea necesario
- Reparar/reemplazar interiores del edificio, acabados y artefactos
- Reparar/reemplazar líneas de tubería y desagüe según sea necesario
- Mejorar la erosión y el drenaje en el plantel
- Reparar/restaurar los exteriores del edificio según sea necesario
- Reparar/reemplazar/mejorar espacios de funciones/salones multiusos